

新型! オットキャスト スムーズでパワフル&プレミアム

Ottocast OttoAibox P3



使い方は
2STEP

本デバイスを車に接続
車載Wi-Fiと接続、
またはスマホとテザリング



*画像はイメージです。 MADE IN CHINA
JAN 4570072103559

- USB Type-C to Aケーブル
- USB Type-C to Cケーブル
- USB電源補助ケーブル
- インストール(配線)ガイド
- 取扱説明書

system Android 12
Wi-Fi 2.4GHz+5GHz
Bluetooth BT 5.0
入力電源 USB 5V~1A
動作推奨温度 -30~75°C

	Ottocast PICASOU 3 P3 遊び心が進化	Ottocast PICASOU 2 PCS 40 遊び心満載
Android OS	Android 12	Android 10
RAM / ROM	8GB / 128GB	4GB / 64GB
CPU	Qualcomm Snapdragon 665	Qualcomm Snapdragon 665
UI OS	Otto Drive 2.0	Otto Drive 1.0
ウェジエット自由配置	○ カスタマイズは自由自在	×
画面二分割表示	○ 3:7分割にも対応	○ 5:5分割のみ対応
FOTA対応	○ オンラインアップデート可能	×
Mini HDMI出力ポート	○	○
LEDイルミネーション	○	○



- ✓ Carplay 音楽再生・ナビ・通話など
- ✓ OttoAibox P3 は多様な互換性
- ✓ カーナビがスマホの画面になる アプリのインストールが可能
- ✓ モバイルルーター機能搭載 家族が楽しい CARLIFE を実現。



■販売店

DAIWA

大和産業株式会社

旧型との比較

Otto Aibox P3の対応可能車種

下記使用要件に満たした車両で検証を行っております。

- ① 有線接続のApple CarPlayに対応するシステムが搭載されている。
- ② 車に通信用のUSB差込口（タイプAまたはタイプC）が装備されている。
- ③ ディスプレイオーディオがタッチパネルで操作ができる。

※純正のフリップダウンモニターは使用不可です。HDMIケーブルが差し込む後付けモニターを推奨します。

*本製品はワイヤレスApple CarPlay接続のみの車両には対応していません

*記載の車種・年式は弊社で確認したもので、全ての動作を保証するものではありません。

*USB 電源は電流が足りない場合は、“アクセサリーソケットに挿して使うUSB 電源を使用するよう”に案内していますが、安価なシガーエレメントをご使用になりますと、本体又はディスプレイが正常に動作しないことがあります。

アクセサリーソケット*をご使用になる場合には、弊社製 急速車載充電器 を推奨いたします。

更新日：2024年11月28日

ottocastカスタマーサポート：support@ottocast.jp

TEL:050-5436-2645(営業時間:平日9:00-17:00)

メーカー	車種	年式	Otto Aibox P3適合	備考
トヨタ	GRカローラRZ	2022 -	○	
	RAV4	2019 -	○	アクセサリーソケット*に挿して補助電源を使用してください。
	アクア	2021 -	○	
	アルファード	2016 - 2022	○	
	アルファード 40	2023 -	○	
	ヴェルファイア	2016 - 2022	○	アクセサリーソケット*に挿して補助電源を使用してください。
	ヴォクシー	2022 -	△	使用不可半数。可能であれば実機で試していただき、試せる手段がない場合はお勧めしない方が良いです。
	ノア	2022 -	△	
	カローラクロス	2020 -	△ ×	使用不可多数
	カローラスポーツ	2022 -	△ ×	使用不可多数
	カローラツーリング	2022 -	○	アクセサリーソケット*に挿して補助電源を使用してください。
	クラウン	2019 - 2022	○	アクセサリーソケット*に挿して補助電源を使用してください。
	グランエース	2019 -	○	
	シエンタ	2022 -	×	
	ハリアー	2020 - 2022	○	アクセサリーソケット*に挿して補助電源を使用してください。
	ハリアーPHEV	2022 -	○	アクセサリーソケット*に挿して補助電源を使用してください。
	プリウス	2023 -	○	
	ミライ	2020 -	○	アクセサリーソケット*に挿して補助電源を使用してください。
	ヤリス	2020 -	○	
	ヤリスクロス	2020 -	○	
	ヤリスハイブリッド	2020 -	○	
	ランドクルーザー300	2021 -	○	アクセサリーソケット*に挿して補助電源を使用してください。
	ランドクルーザープラド150	2018 -	○	
スズキ	ソリオバンディッド	2022 -	○	アクセサリーソケット*に挿して補助電源を使用してください。
	スペーシア	2022 -	○	アクセサリーソケット*に挿して補助電源を使用してください。
	ハスラー	2022 -	○	アクセサリーソケット*に挿して補助電源を使用してください。
スバル	インプレッサ	2017 -	△ ×	全般使用不可(ナビパターンにより可)
	フォレスター	2019 -		
	レヴォーグ	2023 -		
	レガシィアウトバック	2018 -		
ダイハツ	アトレーバン	2023 -	○	
	タントファンクロス	2022 -	○	
ホンダ	N-BOX	2023 -	○	
	シビックタイプR	2022	○	
	オデッセイ	2023	○	
	ステップワゴン	2022 -	△ ×	使用不可多数
	アウトランダー PHEV	2023 -	○	
三菱	エクリプスクロス	2023 -	○	
	デリカD5	2023 -	○	
日産	アリア	2023 -	○	
	エクストレイル	2022 -	○	
	さくらG	2022	○	
	スカイライン400R	2022 -	○	
	セレナC27型	2016 - 2022	△	※純正後席モニター使用不可
	セレナC28型	2022 -	△	※純正後席モニター使用不可
	ノート	2020 -	○	
	ノートオーラ	2021 -	○	
	ムラーノ	2017.5 -	○	
	リーフ (新型後期)	2020 -	×	使用不可
レクサス	LX600	2022	○	アクセサリーソケット*に挿して補助電源を使用してください。
	NX	2024	○	
	UX	2024	○	
	RX350 F SPORT	2024	○	

	RCF	2023 -	○	
ボルシェ	マカン	2016 -	○	
	911 GT3	2023	○	
	595	2017 -	○	
ABARTH	Q3	2019 -	○	
	A3	2019 -	○	
	A4	2019 -	○	
	A6アバント	2021 -	○	
BYD	ATTO3	2023 -	○	
Citroen	ペルランゴ	2018 - 2022	○	
Jeep	レネゲード・ランジチュード	2018 - 2022	○	
Land Rover	レンジローバースポーツ	2023	○	
	レンジローバーイヴォーク	2023	○	
	ディフェンダー110	2020 - 2022	○	
Mercedes-Benz	A-クラス	2019 -	△	オプションで有線CAR PLAYのある車両は使用可。 無線CAR PLAY不可、ダイヤル式は不可多数。
	B-ラス	2019 -	△	
	C-クラス	2019 -	△	
	E-クラス	2019 -	△	
	G-クラス	2019 -	△	
	S-クラス	2019 -	△	
	GLA-クラス	2019 -	△	
	GLB-クラス	2019 -	△	
	GLS-クラス	2019 -	△	
Renault	アルカナ	2019 - 2022	○	
Peugeot	308	2022 -	○	
	e-2008	2023	○	
Volks-wagen	T-クロス	2019 -	○	
	T-ロック	2018 - 2022	○	
	アルテオン・シューティングブレーク	2018 - 2022	○	
	ゴルフ	2019 -	○	
	ゴルフヴァリアント	2022 -	○	
	ティグアン	2019 -	○	
	ポロ	2019 -	○	
Volvo	C40	2019 - 2022	○	
	XC60	2022 -	○	
マツダ	全般	2016 -	△ ×	使用不可多数（タッチパネル式も使用不可多数）
レクサス	全般	2016 -	△	(コンソールタッチパッド式) 使用不可。

不適合車種

※ Otto Aibox P3の使用要件に満たしていない車種

更新日：2024年09月19日

メーカー	車種	年式	備考
BMW	全般		メーカー純正のApple CarPlay対応車且つiD6/iD7/iD8/iD9のみANS133「APP for BMW」で適合可能
MINI	ミニクーパーS	2024	上記お問い合わせ先よりご確認ください。
Audi	全般	2024	上記お問い合わせ先よりご確認下さい。
スバル	全般		2023年以降システム側が無線CarPlay接続のみに対応のため、非対応となります。
トヨタ	GR86	-2023	起動しない不具合が確認されている為
	ライズ・ルーミー	2019 -	起動しない不具合が確認されている為
日産	GTR	-2023	起動しない不具合が確認されている為
Peugeot	3008	2024	起動しない不具合が確認されている為
	ラングラー		新型ナビ変更後不可